

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Numéro : K008623508

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

06/05/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24084501

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S074K106

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 105 ROUTE DE MONTAVA
ZI ARGONAY - PRINGY
74370 ARGONAY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 074K7019

NOM ET PRÉNOM : GROUAS NICOLAS

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EL-763-HK (F)

31/03/2017

12/09/2016

Marque

Genre

Carrosserie

TATRA

CAM

BEN AMO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

TNU8P6R44DK000296

N3G

Type/CNIT

Énergie

N3GTTTCA000N004

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

60789

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.51 \text{ m}^{-1}$) :C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ **Frein de service :**Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 62%

Efficacité par essieu : E1: 67% E2: 69% E3: 61% E4: 51%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 1% E2: 5% E3: 7% E4: 29%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq 18\%$) : 41%**Frein de secours :**Efficacité globale ($\geq 25\%$) : global: 41%

Efficacité par essieu : E2: 50% E3: 63% E4: 55%

Déséquilibre ($< 30\%$) : E2: 9% E3: 2% E4: 26%**Feux de croisement (-1% à -3%) :** G: -2.5% D: -2.1% h: de 1 m à 1,2 m**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -2.3% D: -0.3%

km/h

424